评价报告网上公开信息表

过控编号	皖 WH20240700014		
项目名称	安徽省高速石化有限公司望江服务区加油站北站安全现状评价(AX2024016)		
项目简介	望江服务区加油站北站位于位于望江县华阳镇回龙社区红旗组(G35 济广高速望江北段北),是一家从事汽油、柴油零售的一级加油站。该站坐东北朝西南,面向G35 济广高速公路,该站建东侧为望江服务区综合楼(二类保护物)、服务区附属楼(三类保护物)、停车位(三类保护物);建南侧为G35 济广高速;建西侧为山地;建北侧为山地,有架空电力线路(无绝缘层,杆高10m)。该站设置了双层埋地储罐6台(其中50m³92#乙醇汽油储罐1台,50m³95#乙醇汽油储罐1台 50m³0#柴油储罐4台),油罐总容积200m³(柴油已折半计入),为一级加油站。该加油站危险化学品经营许可证有效期限至2024年8月15日。		
评价报告提交时间	2024.7.2		
一、参与人员		.	·
承担的主要工作	姓名	安全评价师	注册安全工程师
项目负责人	谢丹	是	是
项目组成员	谢丹	是	是
	何柏云	是	是
	袁汉平	是	否
	杨正良	是	否
	伍宇	是	是
编制人	谢丹	是	是
审核人	胡江海	是	是
技术负责人	陈钟毓	是	是
过程控制负责人	刘姐	是	是
二、到现场开展工	作情况		,
人员	谢丹、何柏云 时间	时间	2024.5.15
			2024.5.25
主要任务	现场收集了被评价单位基本信息,对被评价单位周边及内部进行了实地检查,采集了现场影像资料。对建设项目中的危险、有害因素的种类及程度进行分析、评价;对本建设项目中的危险、有害程度较大的单元进行重点定性、定量分析评价;对存在的事故隐患和管理缺陷,提出整改要求;对本建设项目提出安全对策措施与建议。		
三、其他内容			
无			
备注:其他内容为	安全评价机构认为有必要公开的		

AX2024016 安徽省高速石化有限公司望江服务区加油站北站

安全现状评价项目影像资料

现场勘察照片:







望江服务区加油站北站正面照片



望江服务区加油站北站罐区照片



望江服务区加油站北站建北侧为山地,有架空电力线路(无绝缘层,杆高 10m)



建东侧为望江服务区综合楼 (二类保护物)、服务区附属楼 (三类保护物)、停车位 (三类保护物)



建南侧为 G35 济广高速



建西侧为山地